

# ¡INFÓRMATE!

de las intervenciones  
que se realizan en tu localidad

## Intervenciones Septiembre

### QUE VAMOS A INTERVENIR

CUENCA	CUERPO DE AGUA	LOCALIDAD
	(CANAL, QUEBRADA) O ESTRUCTURA (DESARENADOR / SEDIMENTADOR)	
<b>TUNJUELO</b>	Canal Alameda Canal San Carlos Quebrada Aguamonte o Zuque Quebrada Chiguaza Quebrada Chorro Colorado Quebrada Chorro Silverio Quebrada Seca Vallado Canal Picota Rio Tunjuelo	Ciudad Bolívar Tunjuelo San Cristóbal Varias Localidades San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal Rafael Uribe Uribe Varias Localidades

### QUE HEMOS INTERVENIDO EN AGOSTO 2018

Cuerpo de Agua	Suma de longitud de avance en (m)	Suma de total residuos recolectados en (m <sup>3</sup> )
Canal Afluente San Vicente I	136	255
Canal Central de Mezclas	212	45
Canal La Alameda	214	90
Canal Nuevo Muzú	184	30
Canal San Vicente I	242	75
Canaleta Barrio Los Puentes	263	0
Desarenador Rincon del Valle	0	45
Quebrada Caño Políticos	148	150
Quebrada La Nutria	3500	165
Quebrada Morales	1907	60
Quebrada Santa Librada	0	60
Quebrada Verejones	700	0
Quebrada Zanjón de la Estrella	0	195
Quebrada Zanjón El Cortijo	894	15
Rio Tunjuelo	415	900
Total Tunjuelo	8815	2085

**CRONOGRAMA DINÁMICO Y SUSCEPTIBLE A CAMBIOS**